

お客様アンケート

顧客名称: J建設様

工事名称: Sビル

☆ 職長(現場代理人) (古川)

項目	満足 → どちらでもない → 不満	コメント
配筋	5 4 3 2 1	
各所の納まり	5 4 3 2 1	
結束状況	5 4 3 2 1	
カブリ確保	5 4 3 2 1	
Q スペーサー状況	5 4 3 2 1	
設計への対応	5 4 3 2 1	
作業員への作業指示等	5 4 3 2 1	
鉄筋に関する知識	5 4 3 2 1	
自主配筋検査	5 4 3 2 1	
C 常備工事への対応	5 4 3 2 1	
変更工事への対応	5 4 3 2 1	
D 工程	5 4 3 2 1	
組との調整	5 4 3 2 1	
各種との連絡・調整	5 4 3 2 1	
不安全行動	5 4 3 2 1	
朝礼出席状況	5 4 3 2 1	
S KYミーティング	5 4 3 2 1	
残材・ゴミの持ち帰り	5 4 3 2 1	
くわスタ/パ等	5 4 3 2 1	
※ 職長の総合評価	5 4 3 2 1	

☆ 工事担当者・営業担当者・総務

項目	満足 → どちらでもない → 不満	コメント
鉄筋に関する知識(工)	5 4 3 2 1	
職長との連絡調整(工)	5 4 3 2 1	
Q 組との連絡調整(工・営)	5 4 3 2 1	
着手前打ち合わせ(工・営)	5 4 3 2 1	

項目	満足 → どちらでもない → 不満	コメント
C 工事準備(営)	5 4 3 2 1	
追加等の資料(工・営)	5 4 3 2 1	
D 職人確保・手配等(工)	5 4 3 2 1	
工程の調整等(工)	5 4 3 2 1	
安全書類等(営・総)	5 4 3 2 1	
S 安全/パトロール(工)	5 4 3 2 1	
災防協出席(工)	5 4 3 2 1	
※ 担当者の総合評価	5 4 3 2 1	

☆ 当社の総合評価

	満足 5 → どちらでもない 3 → 不満 1
当社の満足度	5 4 3 2 1
今後も当社に仕事を発注しようと思いませんか。	はい どちらともいえない いいえ

☆ 総合評価の理由及び当社に対する意見・要望等

S造基礎部分から主工事のため、設計監理者に
 現場配筋検査は中間検査にのみ指導。
 指導事項は無く、施工状況も非常に良かったとの
 コメントを頂いております。